

**КГКУ «Дзержинский детский дом»**

**Информация о проведенных контрольных мероприятиях за 2023 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование органа государственной власти</b>	<b>План контрольного мероприятия</b>	<b>Период проведения</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Принятые меры по устранению</b>
1	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	Профилактический визит	09.02.2023 г.	-	-
2	Прокуратура Дзержинского района совместно с МЧС России по Тасеевскому и Дзержинскому районам	1.Проверка соблюдения прав несовершеннолетних, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности, условий для оказания медицинской помощи, а также доступности учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.	25.01.2023- 25.02.2023 гг.	1. В помещении туалетной комнаты 5 группы на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. 2.В помещении моечной (столовая) на первом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. 3.В помещении туалетной комнаты на первом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. 4.В помещении бани эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. 5.На втором этаже здания при входе на лестничную клетку не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. 6.На первом этаже здания на двери эвакуационного выхода в помещении прачечной не обеспечено исправное состояние механизмов для	Замечания устранены.

				<p>самозакрывания противопожарных дверей.</p> <p>7. Дверь эвакуационного выхода второго этажа в 1 группе на наружную лестницу заблокирована.</p> <p>8. Дверь эвакуационного выхода второго этажа в 2 группе на наружную лестницу заблокирована.</p> <p>9. Дверь эвакуационного выхода второго этажа в 3 группе на наружную лестницу заблокирована.</p> <p>10. Дверь эвакуационного выхода второго этажа в 5 группе на наружную лестницу заблокирована.</p> <p>11. Дверь эвакуационного выхода второго этажа в 6 группе на наружную лестницу заблокирована.</p> <p>12. Дверь эвакуационного выхода второго этажа в 4 группе на наружную лестницу заблокирована.</p> <p>13. Дверь эвакуационного выхода второго этажа в кабинете «Монтесори» на наружную лестницу заблокирована.</p> <p>14. Дверь эвакуационного выхода первого этажа в кабинете директора заблокирована.</p> <p>15. Система пожарной сигнализации автоматически не дублирует сигнал «Пожарная тревога» в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.</p>	
3	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	Плановая. Контроль за исполнением требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	04.05.2023 г. – 19.05.2023 г.	<p>Предписание от 30.05.2023 г. № 8386.</p> <p>1. На основании лабораторных исследований испытаний измерений, выразившиеся в несоответствующем уровне искусственной освещённости</p>	1. Приобретены новые лампы, светильники.

			<p>( старые светильники, бытовые люстры открытого типа).</p> <p>2.Отсутствие сооружений и малых архитектурных форм, оборудования спортивной зоны, благоустройство территории.</p> <p>3.В складском помещении обнаружено наличие грызунов.</p> <p>4.Отсутствие условий в раздевальных помещениях для просушивания одежды и обуви в период отсутствия отопительного сезона, отсутствие в раздевальной бани вешалок для одежды.</p> <p>5. Использование мебели в жилых помещениях ( стулья, тумбочки ) с отсутствующей отделкой боковых поверхностей.</p> <p>6.Самодельный шкаф из ОСП в гардеробе для старших мальчиков не эстетичен( не имеющий отделочного покрытия).</p> <p>7.Наличие трещин в умывальниках, отсутствие сидений на унитазах, держателей для туалетной бумаги, ячеек для полотенец, наличие старых смесителей в душевых кабинках (отсутствие гусаков и душевых насадок).</p> <p>8.В помещениях душевых- ногомоек полы не оборудованы сливными трапами, вокруг душевого поддона отсутствует ограждение.</p> <p>9.Отсутствует отделка плиткой некоторых стен бани, под полком стены без штукатурки, наличие в помещении туалетной группы</p>	<p>2. Министерством образования планируется выделение средств для благоустройства территории на 2026 год.</p> <p>3.Проведена повторная дезинсекция.</p> <p>4.Приобретены электросушильные приборы и вешалки.</p> <p>5.Приобретены комплекты необходимой мебели.</p> <p>6. Приведено в соответствие.</p> <p>7.Приобретена и установлена необходимая сантехника.</p> <p>8.Приведено в соответствие.</p> <p>9.Приведено в соответствие.</p>
--	--	--	--	--

			участков на потолке протекание.	
			10.Отсутствие закрепления по периметру плинтусами и порогами во всех помещениях учреждения, вибрирование при ходьбе полов с плиткой в коридорах.	10. Приведено в соответствие.
			11.Отсутствие кранов для забора воды в туалетных комнатах.	11.Приведено в соответствие.
			12. В бане поверхность ванны не гладкая с отложениями, отсутствуют смесители.	12. Приобретена и установлена новая ванна.
			13.Кровати с наличием лежа, выполненного из тонкого незафиксированного ДВП, использование матрасов недостаточной толщины.	13. Приобретены кровати, матрасы.
			14.Не соответствие хранение овощей Овощехранилище в аварийном состоянии (заявки на ремонт подаются с 2011 года).	14.Приобретены холодильные краны.
			15.Недостаточное количество оборудования на пищеблоке.	15.Приводится в соответствие (ожидается дополнительное финансирование на приобретение оборудования в 2024 году).
			16.В моечной для кухонной посуды неработающий электрического котла.	16. Установлен работающий электрический котел.
			17. Отсутствует инвентарь для раздачи и порционирования блюд, и кухонной посуды из алюминия (дуршлагаи, кастрюли для варёных яиц, таз для сырого мяса.	17.Приобретена необходимая посуда.
			18.Для мытья кухонной посуды не подключены две моечные ванны к системе водоснабжения и водоотведения, отсутствует подводка горячей, холодной воды к раковине для мытья рук персонала.	18. Приведено в соответствие.

				<p>19.Отсутствует достаточный запас спецодежды у персонала пищеблока.</p> <p>20.Отсутствует ведомость контроля за рационом питания, не организован качественный и количественный анализ рациона питания.</p> <p>21.Вывешенное цикличное меню составлено без учёта методических рекомендаций к организации общественного питания ( меню не содержит вес блюд, количество пищевых веществ и энергетическую ценность, номер рецептуры).</p>	<p>19. Приобретена спецодежда.</p> <p>20. Ведется ведомость контроля за рационом питания детей.</p> <p>21.Приведено в соответствие.</p>
4.	Прокуратура Дзержинского района	Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья несовершеннолетних в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей.	15.09.2023	<p>Представление № 7-01-2023 от 16.10.2023 г.</p> <p>1.На входе административного здания эксплуатируется светильник со снятым колпаком.</p> <p>2.Эвакуационный выход из медицинского блока, эвакуационный выход из медицинского изолятора не обеспечен запорами (замками) на дверях, возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>3.Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения, находящегося на территории учреждения.</p> <p>4. В учреждении не проводится перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>1. Устранено.</p> <p>2.Устранено.</p> <p>3. Устранено.</p> <p>4.Приведено в соответствие. Перекачка пожарных рукавов проводится своевременно (2 раза в год).</p>

				<p>5. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допустимых влажную уборку и дезинфекцию, стены и потолки помещений должны не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>6. В помещениях учреждения допущены повреждения пола (наличие трещин, сколов на плитке в коридоре, лестничных маршах), стен (покрыты плесенью, грибок)</p>	<p>5. Приведено в соответствие. Проведен косметический ремонт помещения спортивного зала. Окрашено материалами, допускающими влажную уборку и дезинфекцию помещения спортивного зала.</p> <p>6. Подана заявка на дополнительное финансирование на капитальный ремонт коридора (окрашивание стен), замену плитки в коридоре.</p>
5.	МЧС России по Красноярскому краю в Дзержинском районе	Плановая выездная проверка. Осуществление федерального государственного пожарного надзора.	02.10.2023-13.10.2023	Нарушения не выявлены.	-
6.	Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации	Тематическая проверка по соблюдению трудового законодательства в образовательных организациях в 2023 г.	02.10.2023-15.11.2023	Нарушения не выявлены.	-

Директор



А.К. Девинова